



EX...

Бормашины

Двухсоставная конструкция и съемная головка.



ручной переключатель

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX051	Мотор EX05 + головка JA15	55,000 об/мин	3.6 Н.см	LA051
EX121	Мотор EX12 + головка JA15	20,000 об/мин	6.4 Н.см	LA121
EX131	Мотор EX13 + головка JA15	35,000 об/мин	5.4 Н.см	LA131
EX201	Мотор EX20 + головка JA15	8,000 об/мин	9.8 Н.см	LA201
EX211	Мотор EX21 + головка JA15	15,000 об/мин	8.8 Н.см	LA211
EX231	Мотор EX23 + головка JA15	30,000 об/мин	6.8 Н.см	LA231
EX208	Мотор EX20 + головка JP11	8,000 об/мин	9.8 Н.см	LA208
EX216	Мотор EX21 + головка JR21	15,000 об/мин	8.8 Н.см	LA216
EX217	Мотор EX21 + Головка JS21	15,000 об/мин	8.8 Н.см	LA217



Для подключения UF 5600 требуется переходной кабель **KE50-156**

EX051

Бормашина прямая



55,000 об/мин/ высокоскоростной
Ном.напр. на входе : 0-30В DC
Макс.момент : 3.6 Н.см
Вес: 190 г
Стандартный зажимной патрон : 2.35 мм,
3.0 мм
Зажимной патрон спец.размера : 3.175 мм

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX051	Мотор EX05 + головка JA15	55,000 об/мин	3.6 Н.см	LA051