



EX216

Бормашина угловая 90°



Цанговый патрон для быстрой ручной смены насадок.

Ном. напр. на входе.: 0-30 V =

Скорость вращения: 0 - 15.000 об/мин

Размеры: Ø 31,6 x 166 x 53 мм

Вес: 0,200 кг

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX216	Мотор EX21 + головка JR21	15,000 об/мин	8.8 Н.см	LA216

EX217

Бормашина угловая 120°



Цанговый патрон для быстрой ручной смены насадок.

Ном. напр. на входе.: 0-30 V =

Скорость вращения: 0 - 15.000 об/мин

Размеры: Ø 31,6 x 166 x 53 мм

Вес: 0,200 кг

Номер	Комбинация	Макс. обороты	Макс. момент	Старый арт.
EX217	Мотор EX21 + Головка JS21	15,000 об/мин	8.8 Н.см	LA217

• upon request